



PERMAKLUMAN

Sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada peralatan AAS di Laboratorium Pengujian BRMP NTB, sehingga berpengaruh pada pengukuran parameter *Boron (B)* untuk itu pengukuran parameter *Boron (B)* belum dapat dilakukan sampai dengan waktu yang belum ditentukan

