



PERMAKLUMAN

Sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada gas nitrooksida di Laboratorium Pengujian BRMP NTB, sehingga berpengaruh pada pengukuran unsur *Silika (Si)* dan *Alumunium (Al)* untuk itu pengukuran unsur tersebut belum dapat dilakukan sampai dengan waktu yang belum ditentukan

